



1.6	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
1.7	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
1.8	покрівлі	од	розрахунок		1	1
1.9	системи вентиляції	од	розрахунок		1	1
1.10	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
1.11	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		963,00	963,00
1.12	Протяжність системи вентиляції, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
1.13	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
1.14	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут		6808200,00	6808200,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
2.3	покрівлі	од	розрахунок		1	1
2.4	системи вентиляції	од	розрахунок		1	1
2.5	Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
2.6	Площа покрівлі, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		963,00	963,00
2.7	Протяжність системи вентиляції, що планується встановити	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
2.8	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		3	3
2.9	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		1146500,00	1146500,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		850,00	850,00
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок		500,00	500,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м.п. системи вентиляції	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		16,84	16,84
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності системи пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Питома вага реконструйованої протяжності системи вентиляції в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради


С.П. Воронов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


Н. В. Джуган
(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження

28.03.19

